Applicazione di IDROGEA in vaso su esemplari di Lantana

Codice esemplare	Specie	Data inizio test	Volume vaso (l)	Substrato	Dose IDROvGEA-S (g)	Volume irrigazione iniziale (ml)	Volume di acqua percolata (ml)
No Idrovgea	Lantana	03/04/19	5	terriccio	0	3000	1450
Idrovgea 10 g	Lantana	03/04/19	5	terriccio	10	3000	1050

Codice esemplare	15/04/19	
	Note	Volume irrigazione (ml)
No Idrovgea	buono stato vegetativo	1000
Idrovgea 10 g	buono stato vegetativo	1000

Codice esemplare	03/05/19
No Idrovgea	Appassimento fogliare, i fiori iniziano a seccare
Idrovgea 10 g	Buono stato vegetativo





Codice esemplare	07/05/19	
	Note	Volume irrigazione (ml)
No Idrovgea	Appassimento fogliare, il 20-30% delle foglie sono cadute, il volume di chioma ridotto del 50% rispetto al trattato, i fiori completamente secchi	200
Idrovgea 10 g	Leggero appassimento fogliare, qualche fiore secco	200

Codice esemplare	13/05/19
No Idrovgea	Progressivo appassimento, il 50-60% delle foglie sono cadute, le foglie residue sono di un verde meno intenso e iniziano a seccare
Idrovgea 10 g	Leggero appassimento, il 10% delle foglie sono cadute, fiori maturi sono completamente secchi ma qualche capolino fiorale resta turgido e in crescita